

Note: 1986-88 Riviera and Toronado Models
Nota: Modèles Riviera et Toronado de 1986 à 1988
Nota: Modelos Riviera y Toronado 1986 a 1988

Due to an OEM design change, this hose will not resemble the original pressure line found on these vehicles. (Diagram A)
Le fabricant d'équipement d'origine a changé la conception du tuyau. Celui-ci ne ressemblera donc pas à la canalisation haute-pression d'origine qui se trouve dans ces modèles. (Diagramme A)

Debido a un cambio de diseño del fabricante, esta manguera no se parece a la línea original de presión de estos vehículos. (Diagrama A)

The hose you have purchased duplicates the OEM design change. (Diagram B)

Le tuyau que vous avez peut être acheté copie exactement le changement de conception du fabricant d'équipement d'origine. (Diagramme B)

La manguera que ha comprado es una réplica del cambio de diseño del fabricante. (Diagrama B)




DIAGRAM A • DIAGRAMME A • DIAGRAMA A

1986-88 Models • Modèles de 1986 à 1988 • Modelos 1986 a 1988
46 1/4" Long • 46 1/4" de long • 46 1/4" de largo




DIAGRAM B • DIAGRAMME B • DIAGRAMA B

1986-90 Models • Modèles de 1986 à 1990 • Modelos 1986 a 1990
44 13/16" Long • 44 13/16" de long • 44 13/16" de largo

Please be assured that the routing has been verified and proper fit is assured.

Soyez assurés que l'acheminement a été vérifié et qu'un ajustement correcte est assuré.

Verificar que el recorrido del tramo sea el mismo y el encastre de fijación sea correcto.